

中安字 B127 号  
2017 年 4 月 25 日收

# 国家安全生产监督管理总局文件

安监总财〔2017〕89 号

## 国家安全监管总局关于

### 提升非煤矿山大型矿用设备检修质量的指导意见

各省、自治区、直辖市安全生产监督管理局，新疆生产建设兵团安全生产监督管理局，安全监管总局各直属单位：

近年来，随着非煤矿山大型矿用设备更新换代加快，设备老旧，检修质量下降，导致非煤矿山大型矿用设备故障频发，严重影响安全生产。为提升非煤矿山大型矿用设备检修质量，保障安全生产，现就有关事项提出以下指导意见。

一、明确检修责任。非煤矿山大型矿用设备检修工作由设备使用单位负责，设备生产厂家提供技术支持。设备使用单位应建立健全设备检修管理制度，明确检修流程、标准和责任人。

二、规范检修流程。非煤矿山大型矿用设备检修应严格按照设备生产厂家提供的检修手册进行，不得擅自更改检修方案。检修前应进行安全风险评估，制定安全措施，落实安全责任。

三、提升检修质量。非煤矿山大型矿用设备检修应选用合格的检修人员，具备相应的专业技能和资质。检修过程中应加强质量管控，严格执行检修工艺，确保检修质量。

四、强化监督检查。各级安全生产监督管理部门应加强对非煤矿山大型矿用设备检修工作的监督检查，重点检查检修制度落实情况、检修流程执行情况、检修质量情况等。对存在问题的企业，应责令限期整改，情节严重的，依法予以处罚。

五、加强宣传教育。各级安全生产监督管理部门应加强对非煤矿山大型矿用设备检修工作的宣传教育，提高企业安全生产意识和检修质量意识。

这些事故暴露出部分企业存在安全生产责任不落实,安全意识、法律意识淡薄,安全管理混乱等问题,具体表现为:

一是违反安全规程,违规指挥。2013年吉林老金厂金矿股份有限公司“11·21”特别重大瓦斯爆炸事故,企业违规“公属非公属矿山安

严格履行公司《规程》及下井安全宣誓程序,并严格执行“一炮三检”制度,严格按章作业,严禁违章指挥、违章作业、违反劳动纪律“三违”行为,严禁酒后上岗、带病作业,严禁在井下吸烟、打麻将、

无证入井作业等违反井下作业守则问题。

三是企业无相关资质、聘用无特种作业资格证书人员盲目蛮干。2013年吉林老金厂金矿股份有限公司“11·21”特别重大瓦斯爆炸事故,企业无相关资质、聘用无特种作业资格证书人员盲目蛮干,

考核的电焊作业人员,盲目蛮干,酿成事故。2013年利源即开“2·2”危货空载罐车维修闪爆较大事故(造成4人死亡、1人受伤)等5起事故中,事故单位或操作人员存在无焊接或热切割



提高对动火等特殊作业过程风险的认识,严格按照《消防法》《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》《化学品生产单位特殊

作业安全规范》等法律法规,制定严格的安全管理制度和作业规范。

要深入开展专项整治,强化对危险化学品使用、储存、运输等环节的安全监管,加大隐患排查治理力度,及时发现和纠正违法违规行为,对违法违规行为依法予以处罚,对重大违法违规行为依法予以从重处罚,对造成严重后果的,依法予以追究刑事责任。要深入开展危险化学品使用、储存、运输等环节的安全专项整治,强化对危险化学品使用、储存、运输等环节的安全监管,加大隐患排查治理力度,及时发现和纠正违法违规行为,对违法违规行为依法予以处罚,对重大违法违规行为依法予以从重处罚,对造成严重后果的,依法予以追究刑事责任。

要深入开展危险化学品使用、储存、运输等环节的安全专项整治,强化对危险化学品使用、储存、运输等环节的安全监管,加大隐患排查治理力度,及时发现和纠正违法违规行为,对违法违规行为依法予以处罚,对重大违法违规行为依法予以从重处罚,对造成严重后果的,依法予以追究刑事责任。



国家市场监督管理总局

国家市场监督管理总局

地址:北京市

电话:010-12315

网址:www.samr.gov.cn

12315